

令和6年度 瑞浪市内通学路の対策箇所一覧表

通番	学校名	危険箇所	危険であると考えの内容	対策内容	事業主体
1	瑞浪小 瑞浪中 (R5.No1)	山田町 エール調剤薬局前～セブ ンイレブン	歩道にガードレールが切れている箇所があり、スピードを出す車や大型トラックやバスが歩道ぎりぎりを走行することがある。	R6 ガードパイプ未整備区間について、優先順位をつけて、順次設置していきます。	県土木事務所
2	瑞浪小 瑞浪中	美濃窯業前横断歩道及び 大垣共立銀行前まで	青信号の時間が短い。変則信号のため間違える車両がある。他の分団と一緒にになると、歩道があふれてしまうことがある。	R6 朝夕の信号周期を変更しました。	多治見警察署
3	瑞浪小 瑞浪中	高月町2丁目付近の側溝	側溝に段差があったり、隙間が大きかったりする。	R6 側溝の修理を行いました。	市土木課
4	瑞浪小 瑞浪中 (R5.No4)	下山田公民館の南北を通 る道	道が狭く、交通量が多いが、側溝にふたがない箇所があり、車を避ける際に危険がある。	R6 側溝にふたを設置しました。	市土木課
5	瑞浪小 瑞浪中	北小田町4丁目付近の歩 道	大きな道で交通量が多いが、ガードパイプのないところがある。	R6 小学校西側の市道北小田1号線に、ガードパイプ施工後、設置を検討します。	市土木課
6	瑞浪小 瑞浪中	一色町2丁目横断歩道	信号が青になっている時間が、南北方向より東西方向のほうが短く、児童が渡り切れないことがある。	R6 朝夕の信号周期を変更しました。	多治見警察署
7	瑞浪小 瑞浪中	瑞浪中学校下三叉路	三叉路それぞれに車の往来が多い。生徒が渡るたびに渋滞が起こる。	R6 市道上平5号線道路改良事業として進めています。	市土木課
8	陶小 瑞浪南中	陶町猿爪 陶町口バス停 付近	歩道にオレンジポールはあるが本数が少なく、児童生徒がはみ出しやすい。	R6 R7年度以降、歩行者安全対策を検討します。	市土木課
9	陶小 瑞浪南中 (R5.No5)	陶町大川バス停前の横断 歩道	車のスピードが速く、右左折の車が横断歩道に気づかず進入することがある。	R6 交差点の手前にカラー舗装を施工しました。	市土木課
10	陶小 瑞浪南中	陶町水上665～669付近の 坂	歩道側の側溝にふたがない。	R6 R7年度以降、ふたの設置を検討します。	市土木課

令和6年度 瑞浪市内通学路の対策箇所一覧表

通番	学校名	危険箇所	危険であると考えの内容	対策内容	事業主体
11	稲津小 瑞浪南中	河原 八幡神社付近	道路脇を落ち葉が埋めており、白線が覆われていて車道を歩かなければならない。また、白線も見えかかっている。	R6 区画線の復旧を検討します。	市危機管理課
12	稲津小 瑞浪南中	羽広 県道66号線	ガードレールが片側しかない。	R6 危険な箇所等、優先順位を考慮しながら、順次設置を検討します。	県土木事務所
13	稲津小 瑞浪南中	須の宮から釜糠への道	細い道だが、抜け道になっているためスピードを出す車がある。	R6 今年度以降、県道までグリーンベルトを検討します。	市土木課
14	稲津小 瑞浪南中	山の田 バイパス沿い	歩道沿いに高い壁ができたため、見通しが悪い。	R6 カラー舗装の施工及び道路照明灯の設置を実施します。 信号機設置上申に向け、交通量調査等を行います。	県土木事務所 多治見警察署
15	稲津小 瑞浪南中	下川折 バス停付近の横断歩道	陶方面から来る車が、横断に気づかないことがある。	R6 カラー舗装を施工します。	県土木事務所
16	土岐小 瑞浪北中	清水 県道352号を越えて清水 方面の生活道路にある橋 付近	橋に手すりやガードレールがなく、車をよける際に落下の可能性はある。	R6 R7年度以降、橋の両側に手すりの設置、市道の川側でないほうにグリーンベルト設置を検討します。	市土木課
17	土岐小 瑞浪北中	一日市場 土岐小学校から森農機ま での、用水路沿いの道	水路があるが柵がなく、道幅も狭い。	R6 R7年度以降、水路と反対側にグリーンベルト設置を検討します。	市土木課
18	土岐小 瑞浪北中	一日市場 JR線路北側 八幡橋の高 架下の歩道	ふたのない側溝の上に竹が覆い茂り、水路を隠している。	R6 通行に支障がある場合に、草刈りを行います。	市土木課
19	土岐小 瑞浪北中	一日市場 瑞浪北中学校から北に向 かう道	瑞浪北中学校まではガードレールがあるが、その先は白線のみである。交通量は多く、坂道でスピードも出ている。	R6 R7年度以降、カラー舗装を検討します。	市土木課

令和6年度 瑞浪市内通学路の対策箇所一覧表

通番	学校名	危険箇所	危険であるとする内容	対策内容	事業主体
20	土岐小 瑞浪北中 (R5.No21)	桜堂 桜堂薬師の前の交差点	かま濃交差点から上がってくる車が減速をしないで走ってくる。速度制限等の標識がないため、速度に意識がない。	R6 きなあた側の横断歩道手前に「減速」表示の設置を検討します。東進左折車の速度抑制のため、交差点をコンパクトにし、ゼブラとポストコーンを設置します。	市危機管理課 県土木事務所
21	土岐小 瑞浪北中	市原 日焼田橋	橋の欄干のガードレールが低い。土台部に上がってしまうと危険である。	R6 R7以降、土台部に乗らないよう注意喚起の表示を行います。	市土木課
22	土岐小 瑞浪北中 (R5.No23)	桜堂から名滝方面への県道武並土岐多治見線	カーブで向こう側が見にくいので、車がスピードを出してくる。	R6 歩道を新設できないか検討します。現地測量を実施中です。	県土木事務所
23	土岐小 瑞浪北中 (R5.No19)	天徳 中央道天徳バス停入口付近	登下校時の車の往来が多い。また、横断歩道からの見通しが悪いが車はスピードを出している。	R5 注意喚起の看板を設置しました。	市土木課
24	土岐小 瑞浪北中	天徳付近 中央道高架下歩道	雨天になると大きな水たまりができる。歩行時に濡れないように歩くことが困難である。	R6 R7以降、いちばん低いところの側溝にグレーチングふたの設置を検討します。	市土木課
25	土岐小 瑞浪北中	天徳付近 中央道高架南の横断歩道	見通しが悪く、車が横断歩道に気づかない。	R6 グリーンベルトを設置しました。	市土木課
26	明世小 瑞浪北中 (R5.No27)	山野内 瑞浪インター線狭間 高架橋	高速に向かう道路の水が溜まりやすく、車のはね水が下に降ってくるため、定期的な柵の清掃と隙間をなくす壁の設置をしてもらいたい。	R6 定期的に排水口の清掃を行います。壁の隙間を塞ぐ工事は、R6年1月に実施しました。	県土木事務所
27	明世小 瑞浪北中 (R5.No28)	山野内 瑞浪インター線狭間 高架橋下道路の側溝	雨が降る度に、側溝から水があふれて危険なので、定期的に掃除をしてもらいたい。	R6 定期的に清掃します。落ち葉の堆積によると思われるので、上流の側溝にもふたをしてもらうよう、瑞浪市に依頼しました。	県土木事務所
28	明世小 瑞浪北中 (R5.No30)	月吉 県道大西瑞浪線 バス停白寿荘付近	現在通学路の山沿いの道は、舗装アスファルトの劣化により足場が悪く凸凹していて、子どもがよく転倒する。春夏は鬱蒼として、蛇や蜂が出る。	R6 歩道新設を含む2車線改良を事業化するため、委託業務を実施中です。R5平板測量、R6路線測量・詳細設計の予定です。	県土木事務所

令和6年度 瑞浪市内通学路の対策箇所一覧表

通番	学校名	危険箇所	危険であるとする内容	対策内容	事業主体
29	明世小 瑞浪北中 (R5.No31)	戸狩 明世小下横断歩道	緩いカーブになっており、見通しが悪い上に、スピードを出す車が多い。	R6 R7年度以降、ガードパイプ設置を検討します。	市土木課
30	明世小 瑞浪北中	水の木周辺 瑞浪北中学校西出口から 水の木公民館までの坂道	狭くて急な坂道で、昼間でも暗い。道路の両側から木の枝や竹が張り出しているところがある。	R6 高架下は照明のLED化を順次進めています。通行に支障のある枝の張り出しについて剪定を行いました。	市土木課
31	日吉小 瑞浪北中 (R5.No40)	平岩 県道65と県道366の交 差点と接する橋(小沢商店 前)	横断歩道がなく、登下校の時間帯に交通量が多い。 県道65御嵩町(津橋)方面から下ってくる車のスピードが速い。	R5 南進方向のみS字警戒標識、減速標示を施工し、区画線を引き直しました。 R6 南進左折車への注意喚起として、ポストコーンを設置します。	県土木事務所
32	釜戸小 瑞浪北中 (R5.No46)	西大島 中切方面への道	道幅が狭い。毎朝の出勤の車や渋滞を回避してくる車がスピードを出して通るため、危険である。	R6 国土交通省にてバイパス事業を実施、早期完成を要望中です。	県土木事務所