

令和7年度 瑞浪市内通学路の対策箇所一覧表

通番	学校名	危険箇所	危険であると考えer内容	対策内容	事業主体
1	瑞浪小 瑞浪中	山田町 エール調剤薬局前～セブ ンイレブン	歩道にガードレールが切れている箇所があり、スピード を出す車や大型トラックやバスが歩道ぎりぎりを走行 することがある。	R7 ガードパイプ未整備区間につい て、優先順位をつけて、順次設置して いきます。	県土木事務所
2	瑞浪小 瑞浪中	一色上(稲垣モータース交 差点付近)	グレーチングの隙間がまばらで危ない。 白区画線が消えかかっており危険。	R7 グレーチングの蓋を交換しまし た。 R7 白区画線を引き直しました。	市土木課
3	瑞浪小 瑞浪中	北小田町 (中央公園、瑞浪こども園 前交差点)	信号のない三叉路になっており、朝にはこども園の登 園に関わって車通りが多く、非常に危険な地帯であ る。児童の横断数が多く、全体の1/3ほどの分団が 通る。	令和8年度以降、カラー塗装の塗り替 えを行います。	市土木課
4	瑞浪小 瑞浪中	北小田町 (喫茶ヴェルケの交差点)	南北に車が走ることが多く、過去には事故も起きた。児 童が横断するので危険である。	R7 注意帯、横断歩道を濃くします。	多治見警察署
5	瑞浪小 瑞浪中	山田町513-5 (リード塾斜め前の横断歩 道)	リード塾斜め前の横断歩道において、登校中の小学生 が飛び出し、救急搬送されるという交通事故が発生し た。	R7 道路照明灯を設置します。	県土木事務所
6	瑞浪小 瑞浪中	瑞浪中学校下の三叉路	二つの三叉路全てから車が通る。通学時間帯は車の 往来が多く、生徒が渡るたびに渋滞にもなっている。白 線も消えかけている。	R7 区画線の引き直しを行います。	市土木課
7	瑞浪小 瑞浪中	上平町5丁目 上益歩道橋	老朽化が進んでいる。歩道橋そのものは点検済みだ そうだが、手すりが錆びていたり、階段等も剥がれてい たりする。	定期点検時に確認予定(次回の定期 点検はR9)	多治見砂防 国道事務所
8	陶小 瑞浪南中	瑞浪市陶町水上665～669 付近の坂登り口	グレーチングが破損している。草がのび、見えなくなる と、足を入れ怪我に繋がる恐れがある。	R7 蓋交換を完了しました。	市土木課
9	陶小 瑞浪南中	瑞浪市陶町大川世界一の こま犬付近	車のスピードが速く横断歩道を渡りづらい。上り坂の 為、運転席から横断歩道が見にくい。	R7 消えかかっている横断歩道は塗 りなおします。	多治見警察署
10	陶小 瑞浪南中	瑞浪市陶町大川バス停前 の横断歩道	車が明智から豊田・瀬戸方面に向かう場合、横断歩道 を渡っているのが見づらく危険。また、車のスピードも 速く危険である。朝は交通量も多い。	R7 消えかかっている横断歩道は塗 りなおします。	多治見警察署

令和7年度 瑞浪市内通学路の対策箇所一覧表

通番	学校名	危険箇所	危険であるとする内容	対策内容	事業主体
11	稲津小 瑞浪南中	山の田2 バイパス沿い 瑞浪大野瀬線	壁ができたために見通しが悪く危険になった。	R6 カラー舗装を施工しました。 R7 道路照明灯の設置を実施します。	県土木事務所
12	稲津小 瑞浪南中	稲津小学校から下りていく 坂の途中	溝をふさいでいるブロックがガタガタして危険。サイドのコンクリートが割れている。	R7 修繕を実施しました。	市土木課
13	稲津小 瑞浪南中	稲津町下小里老人ホーム 「ひざし」付近の横断歩道 66号線上	66号線が緩やかにカーブしており、恵那方面から降りてくる自動車が、横断歩道に気付かない。自動車のスピードも速く、非常に危険である。	R7 消えかけのマークは削除します。看板等はすでに設置されています。	多治見警察署
14	土岐小 瑞浪北中	清水 県道352号(旧19号)を 超えて清水方面の生活道路 にある橋	道幅が狭いが、生活道路のため車両の通行量がある。橋に手すりやガードレールがないので、車両をよけた際、落下する危険がある。降雨時は増水するため危険。	R7 グリーンベルトを設置します。	市土木課
15	土岐小 瑞浪北中	一日市場 学校から森農機までの用 水路沿いの細い道	水路があるが柵がなく、道幅も狭い。落下すると流される危険がある。	R7 グリーンベルトを設置します。	市土木課
16	土岐小 瑞浪北中	名滝団地から下沢公民館 までの県道421	国道19号の抜け道として利用する車が多い。道幅が狭いためスピードを出して通行されると危険である。	R7 「学校あり」の警戒標識を設置します。	県土木事務所
17	土岐小 瑞浪北中	旧千歳屋前交差点付近	フェンス側の見通しが悪く、自転車や児童の姿が見えにくいため注意が必要である。以前より車通りが多くなり、中にはスピードを出して走る車も見かける。	R7 注意喚起の路面表示を設置します。	市土木課
18	土岐小 瑞浪北中	八幡神社下の信号から森 農機までの県道352	昨年度、トラックによる大きな事故が発生している。児童の歩行には、大変危険である。	R7 ガードパイプの設置を検討します。	県土木事務所
19	土岐小 瑞浪北中	中学校正門前の農免道路 の下り車線の減速マーク	農免道路と中央道の交差しているところから北側に横断歩道があり、その手前の減速のマークの舗装が消えかかっている。	R7 減速マークを塗りなおします。	市土木課

令和7年度 瑞浪市内通学路の対策箇所一覧表

通番	学校名	危険箇所	危険であるとする内容	対策内容	事業主体
20	明世小 瑞浪北中	県道大西瑞浪線 月吉第5組合集会所前	現在通学路になっている山沿いの道は、十分に舗装されておらず、足場が悪い。天候によって滑りやすい。	R7 白線を引き直します。	県土木事務所
21	明世小 瑞浪北中	狭間高架橋の下の歩道 (戸狩からミュージアム中 仙道に向かう歩道)	排水路の溜めマスに草がたまって、雨の日にあふれている。 看板の文字が消えかけている。	R7 看板を付け替えました。定期的な清掃を実施します。	県土木事務所 市危機管理課
22	明世小 瑞浪北中	化石公園から明世小学校 校門に向かう歩道	歩道に隙間があり、児童が足をとられ転ぶ危険があります。	令和8年度以降、修繕していきます。	市土木課
23	日吉小 瑞浪北中	(白倉地区) コミュニティバス日吉小学 校バス停(上り前)	雨天時、バス停の前の壁から、大量の雨水が流れて、歩道が川のようになり、児童の歩行が困難である。	R7 側溝蓋上の落ち葉や土砂を撤去し、雨水が流れるようにします。	県土木事務所
24	釜戸小 瑞浪北中	JA釜戸支店東側の側溝	雨量が多い時、側溝の水位が上がると、ふたがないため児童が落ちてしまう可能性がある。また、アルミ製のふたは滑りやすく危険。	R7 水路に蓋を設置しました。(該当危険箇所)	市土木課
25	釜戸小 瑞浪北中	東大島 ギフセラミック付近国道19 号をくぐる地下道(説法川 横)	国道19号をくぐる地下道で、昼間でも薄暗く、人通りがほとんどない。	令和8年度以降、ライトの設置を検討します。	市土木課